
# Инструкция по установке (замене) платы FX-MC

## Сделайте в первую очередь

Если старая плата MC эксплуатировалась, считайте и сохраните ее конфигурацию для конфигурации новой платы.


Отключите источник питания и батарею от панели.

Пометьте подключенные разъемы и отсоедините их от платы МС.



# Установка перемычек на плате МС

Установите перемычки на новой плате так, как они были установлены в старой плате.




### Монтаж

Плата МС должна быть установлена в верхнем левом углу шасси для электроники. Осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему. Закрепите плату двумя винтами.

# © 2009 Schneider Electric. All rights reserved.

# Внешние подключения

Подключите отсоединенные ранее разъемы согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.



# Конфигурация

Сконфигурируйте новую плату МС с помощью Программы конфигурации WinFX, используя файл конфигурации, полученный со старой платы.

